

Afbeelding 01



Behuizing met TresAlloy-oppervlak, 2 PTFE-schijven, 1 middencontact, dubbel gesleufde grondhuls, rubberen afdichting, drukring, schroefplug met siliconen afdichtring

Afbeelding 02



Afbeelding 03



Afbeelding 04



De klem moet tussen de koperfolie en de vlecht worden geplaatst.

Afbeelding 05



Afbeelding 06




Afbeelding 07



Afbeelding 08



Afbeelding 09



Afbeelding 10



**Twee hittebestendige PTFE-schijven
vormen een cilinder die het
midden exact gecentreerd houdt**

Afbeelding 11



Vergeet na de connectormontage niet te controleren of er kortsluiting is!